

Narbutta 4 - remont holu parteru - powierzchnie płyt GK do wymiany

lp.	miejsce	powierzchnia (m2)		uwagi
		df.	szer. / wysok.	
1	sufit	4,31	2,77	11,94
2	ściana ze skrzynekami poczt.	4,31	1,03	4,44
3	kolumna pomiędzy skrzynekami	0,97	1,03	0,99
4	rampa oświetleniowa nad skrzynekami	4,31	0,38	1,64
RAZEM		-	-	19,01

Narbutta 4 - remont holu parteru - powierzchnie do malowania

lp.	miejsce	powierzchnia (m2)		uwagi
		df.	szer. / wysok.	
1	sufit	10,25	2,76	28,29
2	ściana z windą	10,25	1,03	10,56
3	ściana ze skrzynekami poczt.	10,25	1,03	10,56
4	ściana z drzwiami wejściowymi	2,77	1,03	2,85
5	ściana z drzwiami na podwórze	2,76	1,03	2,84
6	rampa oświetleniowa nad windą	10,25	0,38	3,90
7	rampa oświetleniowa nad skrzynekami	10,25	0,38	3,90
8	rampa oświetleniowa nad drzwiami wejściowymi	2,77	0,38	1,05
9	rampa oświetleniowa nad drzwiami na podwórze	2,76	0,38	1,05
RAZEM		-	-	64,99

Narbutta 4 - remont holu parteru - rampa oświetleniowa

lp.	miejsce	powierzchnia (m2)		uwagi
		df.	szer. / wysok.	
1	ściana z windą	10,25	-	-
2	ściana ze skrzynekami poczt.	10,25	-	-
3	ściana z drzwiami wejściowymi	2,77	-	-
4	ściana z drzwiami na podwórze	2,76	-	-
RAZEM		26,03	-	-

Z-ca PREZESA

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Sekierski

mgr inż. Andrzej Szazak