

Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX w upadłości

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX w upadłości
04-158 Warszawa
ul. Zamieniecka 80 lok. 2.01
NIP: 525 000 63 19, REGON: 000491067
(3)

Budynek: **Lubelska 21**

..... 20

w dniu **27 maja** tj. **środa**

między godz. **09:00 - 10:30**

lub prosimy o obecność i gotowość udostępnienia lokali od godz. **17:00**

przeprowadzony zostanie przeгляд instalacji elektrycznej wraz z pomiarami w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz w częściach wspólnych budynku przy ulicy:

Lubelska 21 klatka 1

(podst. prawna: art. 62 Prawa Budowlanego)

Prace na zlecenie SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PAX” W UPADŁOŚCI
prowadzi firma **Complex Rafał Gajda** z Wrocławia

Wszyscy pracownicy firmy **Complex** posiadają identyfikatory.

602659781

 Telefon do osoby przeprowadzającej przeгляд

Pracownicy **Complex** sukcesywnie będą docierać do Państwa i prosić o udostępnienie lokali.

Jeśli nie zastaniemy Państwa w godz. rannych – wrócimy popołudniu

Informujemy, że brak protokołu z okresowej kontroli instalacji elektrycznej w lokalu może skutkować odmową wypłacenia ewentualnego odszkodowania przez Firmy Ubezpieczeniowe w razie jakichkolwiek wypadków.

 **COMPLEX** Rafał Gajda
54-210 Wrocław, ul. Kwiska 158
Tel. 071 735 17 66, fax: 071 735 17 65
NIP 899-108-85-42, REGON 930469702

W razie wątpliwości co do legalności w/w prac prosimy o powiadomienie o tym fakcie Administrację S.M. PAX W UPADŁOŚCI

Monika Ambroziak

ADMINISTRATOR

Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX w upadłości

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX w upadłości
04-158 Warszawa
ul. Zamieniecka 80 lok: 2.01
NIP: 525 000 03 19 REGON: 000491067
(3)

Budynek: **Lubelska 21**

..... 21

w dniu **27 maja** tj. **środa**

między godz. **09:00 - 10:30**

lub prosimy o obecność i gotowość udostępnienia lokali od godz. **17:00**

przeprowadzony zostanie przeгляд instalacji elektrycznej wraz z pomiarami w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz w częściach wspólnych budynku przy ulicy:

Lubelska 21 klatka 2

(podst. prawna: art. 62 Prawa Budowlanego)

Prace na zlecenie SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PAX” W UPADŁOŚCI
prowadzi firma **Complex Rafał Gajda** z Wrocławia

Wszyscy pracownicy firmy **Complex** posiadają identyfikatory.

602659781 Telefon do osoby przeprowadzającej przeгляд

Pracownicy Complex sukcesywnie będą docierać do Państwa i prosić o udostępnienie lokali.
Jeśli nie zastaniemy Państwa w godz. rannych – wrócimy popołudniu

Informujemy, że brak protokołu z okresowej kontroli instalacji elektrycznej w lokalu może skutkować odmową wypłacenia ewentualnego odszkodowania przez Firmy Ubezpieczeniowe w razie jakichkolwiek wypadków.

 **COMPLEX** Rafał Gajda
54-210 Wrocław, ul. Kwiska 158
Tel. 071 735 17 66, fax: 071 735 17 65
NIP 899-108-85-42, REGON 930469702

W razie wątpliwości co do legalności w/w prac prosimy o powiadomienie o tym fakcie Administrację S.M. PAX W UPADŁOŚCI

Anna Ambroziak
Ambroziak
ADMINISTRATOR

Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX w upadłości

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX w upadłości
04-153 Warszawa
ul. Zamieniecka 80 lok: 2.01
NIP: 525 000 83 19, REGON: 000491067
(3)

Budynek: **Lubelska 21**

..... 22

w dniu **27 maja** tj. **środa**

między godz. **09:30- 11:30**

*lub prosimy o obecność i gotowość udostępnienia lokali od godz. **17:00***

przeprowadzony zostanie **przeгляд instalacji elektrycznej** wraz z pomiarami w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz w częściach wspólnych budynku przy ulicy:

Lubelska 21 klatka 3

(podst. prawna: art. 62 Prawa Budowlanego)

Prace na zlecenie SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PAX” W UPADŁOŚCI
prowadzi firma **Complex Rafał Gajda** z Wrocławia

Wszyscy pracownicy firmy Complex posiadają identyfikatory.

602659781 Telefon do osoby przeprowadzającej przeгляд

Pracownicy Complex sukcesywnie będą docierać do Państwa i prosić o udostępnienie lokali.

Jeśli nie zastaniemy Państwa w godz. rannych – wrócimy popołudniu

Informujemy, że brak protokołu z okresowej kontroli instalacji elektrycznej w lokalu może skutkować odmową wypłacenia ewentualnego odszkodowania przez Firmy Ubezpieczeniowe w razie jakichkolwiek wypadków.

 **COMPLEX** Rafał Gajda
54-210 Wrocław, ul. Kwiska 158
Tel. 071 735 17 66, fax: 071 735 17 65
NIP 899-108-85-42, REGON 930469702

W razie wątpliwości co do legalności w/w prac prosimy o powiadomienie o tym fakcie Administrację S.M. PAX W UPADŁOŚCI

Monika Ambroziak
Ambroziak
ADMINISTRATOR

Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX w upadłości

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX w upadłości
04-158 Warszawa
ul. Zamieniecka 80 lok: 2.01
NIP: 525 000 63 19, REGON: 000491067
(3)

Budynek: **Lubelska 21**

..... 23

w dniu **27 maja** tj. **środa**

między godz. **10:00 - 12:30**

lub prosimy o obecność i gotowość udostępnienia lokali od godz. **17:30**

przeprowadzony zostanie **przeгляд instalacji elektrycznej** wraz z pomiarami w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz w częściach wspólnych budynku przy ulicy:

Lubelska 21 klatka 4

(podst. prawna: art. 62 Prawa Budowlanego)

Prace na zlecenie SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PAX” W UPADŁOŚCI
prowadzi firma **Complex Rafał Gajda** z Wrocławia

Wszyscy pracownicy firmy **Complex** posiadają identyfikatory.

602659781 Telefon do osoby przeprowadzającej przeгляд

Pracownicy **Complex** sukcesywnie będą docierać do Państwa i prosić o udostępnienie lokali.
Jeśli nie zastaniemy Państwa w godz. rannych – wrócimy popołudniu

Informujemy, że brak protokołu z okresowej kontroli instalacji elektrycznej w lokalu może skutkować odmową wypłacenia ewentualnego odszkodowania przez Firmy Ubezpieczeniowe w razie jakichkolwiek wypadków.

 **COMPLEX** Rafał Gajda
54-210 Wrocław, ul. Kwiska 158
Tel. 071 735 17 66, fax: 071 735 17 65
NIP 899-108-85-42, REGON 930469702

W razie wątpliwości co do legalności w/w prac prosimy o powiadomienie o tym fakcie Administrację S.M. PAX W UPADŁOŚCI

Monika Ambroziak

ADMINISTRATOR

Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX w upadłości

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX w upadłości
04-158 Warszawa
ul. Zamieniecka 80 lok: 2.01
NIP: 525 000 63 19, REGON: 000491067
(3)

Budynek: **Lubelska 21**

..... 24

w dniu **27 maja** tj. **środa**

między godz. **11:00 - 13:30**

*lub prosimy o obecność i gotowość udostępnienia lokali od godz. **17:30***

przeprowadzony zostanie **przeгляд instalacji elektrycznej** wraz z pomiarami w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz w częściach wspólnych budynku przy ulicy:

Lubelska 21 klatka 5

(podst. prawna: art. 62 Prawa Budowlanego)

Prace na zlecenie SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PAX” W UPADŁOŚCI
prowadzi firma **Complex Rafał Gajda** z Wrocławia

Wszyscy pracownicy firmy Complex posiadają identyfikatory.

602659781 Telefon do osoby przeprowadzającej przeгляд

Pracownicy Complex sukcesywnie będą docierać do Państwa i prosić o udostępnienie lokali.

Jeśli nie zastaniemy Państwa w godz. rannych – wrócimy popołudniu

Informujemy, że brak protokołu z okresowej kontroli instalacji elektrycznej w lokalu może skutkować odmową wypłacenia ewentualnego odszkodowania przez Firmy Ubezpieczeniowe w razie jakichkolwiek wypadków.

 **COMPLEX** Rafał Gajda
54-210 Wrocław, ul. Kwiska 158
Tel. 071 735 17 64, fax: 071 735 17 65
NIP 899-108-85-42, REGON 930469702

W razie wątpliwości co do legalności w/w prac prosimy o powiadomienie o tym fakcie Administrację S.M. PAX W UPADŁOŚCI

Monika Ambroziak
Ambroziak
ADMINISTRATOR